




COMUNE DI BOLOGNETTA
Città Metropolitana di Palermo

PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE
TAV. 8 - CARTA DEI NODI IDRO E FRANA (Censiti secondo i criteri del DRPC) NEL TERRITORIO DI BOLOGNETTA
Scala 1:5.000



Il Sindaco
Mary Elizabeth Anne Smith

il Responsabile del III Settore
ing. Giovanni Piccione

I Responsabili del Progetto

Ing. Lorenzo Ceraulo
arch. Sara Lequaglie
arch. Federica Mezzatesta

Collaboratrice
Dott.ssa Geologa Adriana Caleca

Piazza Caduti in Guerra 7 Bolognetta C.A.P. 90030- PEC protocollo@pec.comune.bolognetta.pa.it –

P.IVA 02428600825 C.F. 86000850825 TEL. 091848 8111

LEGENDA

- Nodi idro nel Comune di Bolognetta

 - NI_01- Nodo su strada secondaria. Fitta vegetazione in alveo che può condizionare il regolare deflusso delle acque. Alveo soggetto a erosione.
 - NI_02 - Nodo su strada secondaria. Fitta vegetazione in alveo che può condizionare il regolare deflusso delle acque. Alveo soggetto a erosione.
 - NI_03- Nodo relativo alla presenza di edifici residenziali entro una fascia di 30 metri dal Fiume Milicia.
 - NI_04 - Nodo relativo alla presenza di edifici residenziali entro una fascia di 30 metri dal Fiume Milicia.
 - NI_05 - Nodo relativo alla presenza di edifici residenziali entro una fascia di 30 metri dal Fiume Milicia.
 - NI_06 - Nodo relativo alla presenza di edifici residenziali entro una fascia di 30 metri dal Fiume Milicia.
 - NI_07 - Nodo relativo alla presenza di edifici residenziali entro una fascia di 30 metri dal Fiume Milicia.
 - NI_08 - Nodo relativo alla presenza di edifici residenziali entro una fascia di 30 metri dal Fiume Milicia.

Nodi frana nel Comune di Bolognetta

 - NF_01- Il nodo ricade dentro un'area in dissesto ad est del centro abitato che si estende fino alla SS121.
 - NF_02 - Il nodo ricade dentro un'area in dissesto ad est del centro abitato. In corrispondenza del nodo si rileva una zona di attraversamento di un incisione torrentizia.
- NF_04 - Il nodo ricade all'interno di un dissesto che coinvolge la SP134 nel tratto che collega il settore sud-est del centro abitato con la SS121.
 - NF_05 - Il nodo ricade all'interno di un dissesto nel settore sud del centro abitato sulla SP34 dove si rilevano segni di attività sia a monte che a valle della sede stradale.
 - NF_07 - Il nodo ricade all'interno di un dissesto che coinvolge la SS118 a nord-ovest del centro abitato; si rilevano evidenze di attività del fenomeno.
 - NF_08 - Il nodo ricade all'interno di un dissesto che coinvolge la SP134. Il corso d'acqua a valle presenta evidenti fenomeni erosivi.
 - NF_09 - Il nodo ricade all'interno di un dissesto che si estende a monte e a valle della SS121dove nei periodi particolarmente piovosi si rilevano deformazioni e contropendenze che danno luogo a laghetti stagnanti.
 - NF_10 - Il nodo ricade all'interno di un dissesto a sud-est del centro abitato che causa evidenti segni di attività anche sulla sede stradale.
 - NF_11 - Il nodo ricade all'interno di un dissesto nel settore sud-est del centro abitato dove si rilevano segni di attività anche sulla sede stradale.
 - NF_12 - Il nodo ricade all'interno di un dissesto nel settore a sud-est del centro abitato dove si rilevano segni di attività con deformazioni della sede stradale.
 - NF_13 - Il nodo ricade all'interno di un dissesto che coinvolge un tratto della SS112 nei pressi del cimitero.
 - NF_14 - Il nodo ricade all'interno di un dissesto che coinvolge la SP134 che collega il settore sud-est del centro abitato con la SS121. Nell'area si hanno evidenze dell'attività del fenomeno franoso.